



- (1).5mm管の加工して圧力隔壁をつくる
5mmの管は6mmの管に入らないので

組み合わせ図




- (2).4mm管の加工

4mm管を伸ばしてガス導入管をつくる



ガスで焼き切ることができるように長く作っておく

- (3).アノード線



- (4).検出窓

